

beurer

LS 50 Travelmeister



DE Travelmeister	IT Travelmeister
<i>Gebrauchsanweisung</i> 2	<i>Istruzioni per l'uso</i> 30
EN Travelmeister	TR Travelmeister
<i>Instructions for use</i> 9	<i>Kullanım kılavuzu</i> 37
FR Travelmeister	PL Travelmeister
<i>Mode d'emploi</i> 16	<i>Instrukcja obsługi</i> 44
ES Travelmeister	میزان الحقائب
<i>Instrucciones de uso</i> 23	دليل الاستعمال 52





Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unser Name steht für hochwertige und eingehend geprüfte Qualitätsprodukte aus den Bereichen Wärme, Sanfte Therapie, Blutdruck/Diagnose, Gewicht, Massage, Beauty, Luft und Baby.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihr Beurer-Team

Inhaltsverzeichnis

1. Zum Kennenlernen	3	
2. Zeichenerklärung	3	
3. Wichtige Hinweise	3	
4. Gerätebeschreibung	4	
5. Bedienung	5	
5.1 Powerbank der LS 50 aufladen	5	
5.2 Mobiles Endgerät über LS 50 aufladen	5	
5.3 Gepäckstück wiegen	6	
5.4 LED-Taschenlampe einschalten	6	
6. Was tun bei Problemen? / Fehlermeldungen.....	7	
7. Entsorgung	7	
8. Technische Daten	8	
9. Garantie	8	

Lieferumfang



1x LS 50



1x Haltegurt



1x Micro-USB-
Ladekabel



1x Gebrauchsanweisung

1. Zum Kennenlernen

Mit dem LS 50 Travelmeister können Sie einfach und überall Ihre Gepäckstücke wiegen. Zusätzlich verfügt die LS 50 über eine integrierte Powerbank. Die in dem Gerät integrierte Powerbank ist eine mobile und wiederaufladbare Stromquelle, an der Sie Ihr Smartphone oder ein anderes wiederaufldabares elektronisches Endgerät über die USB-Buchse aufladen können. Dank ihrer kompakten Bauweise können Sie die LS 50 zum Beispiel auch bequem auf Reisen mitnehmen.

Des Weiteren verfügt das Gerät auch über eine LED-Taschenlampe.

2. Zeichenerklärung

Folgende Symbole werden in dieser Gebrauchsanweisung verwendet:

	WARNUNG Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre Gesundheit
	ACHTUNG Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden am Gerät/Zubehör
	Hinweis Hinweis auf wichtige Informationen

3. Wichtige Hinweise

WARNUNG

- Verwenden Sie die in das Gerät integrierte Kofferwaage ausschließlich zum Wiegen von Gepäckstücken. Verwenden Sie die Kofferwaage nicht zum Wiegen von Menschen oder Tieren!
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern (Erstickungsgefahr).
- Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Das Gerät ist kein Spielzeug!
- Verwenden Sie keine Zusatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen bzw. als Zubehör angeboten werden.
- Verwenden Sie den Karabiner am Haltegurt nicht zum Klettern! Verwenden Sie den Karabiner am Haltegurt ausschließlich zum Wiegen von Gepäckstücken, wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben.
- Reparaturen dürfen nur vom Kundendienst oder autorisierten Händler durchgeführt werden. Sie selbst dürfen das Gerät keinesfalls öffnen oder reparieren, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Bei Nichtbeachten erlischt die Garantie.
- Die maximale Tragkraft des Geräts beträgt 50kg (110lb, 1763,7 oz), Einteilung 10g (0,02lb, 0,35 oz).
- Die Genauigkeit des Geräts kann durch starke elektromagnetische Felder (z. B. Mobiltelefone) beeinträchtigt werden.
- Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.
- Wenn Sie die LS 50 auf Flugreisen mitnehmen, beachten Sie die Transportbedingungen der jeweiligen Fluggesellschaft.
- Wenn Flüssigkeit aus einer Akkuzelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.

- Explosionsgefahr! Das Gerät nicht ins Feuer werfen.
- Schützen Sie Akkus vor übermäßiger Wärme.
- Keine Akkus zerlegen, öffnen oder zerkleinern.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Powerbank des LS 50 ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Micro-USB-Ladekabel.
- Akkus müssen vor dem Gebrauch korrekt geladen werden. Die Hinweise des Herstellers bzw. die Angaben in dieser Gebrauchsanweisung für das korrekte Laden sind stets einzuhalten.
- Um eine möglichst lange Akku-Lebensdauer zu erreichen, laden Sie den Akku mindestens 2 Mal im Jahr vollständig auf.

⚠ ACHTUNG


- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen und zu nahen Wärmequellen (Öfen, Heizungskörper).
- Sie können das Gerät mit einem angefeuchteten Tuch reinigen, auf das Sie bei Bedarf etwas Spülmittel auftragen können. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Spülen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser ab.

4. Gerätebeschreibung




Gerät

1 Haltegurt
2 Einheitentaste/TARA-Taste
3 Display
4 Schiebeschalter
5 USB-Anschluss
6 LED-Taschenlampe
7 Micro-USB-Anschluss



Display

1 Akkustand
2 Akku-Symbol
3 Gewichtseinheit Kilogramm (kg)
4 Gewichtseinheit Pfund (lb)
5 Gewichtseinheit Unze (oz)
6 Gewichtsangabe halten (Hold)
7 Tare-Anzeige



Schiebeschalter


- | |
|----------------------|
| 1 LED-Taschenlampe |
| 2 LS50 ausgeschaltet |
| 3 LS50 eingeschaltet |

5. Bedienung

5.1 Powerbank der LS50 aufladen

Laden Sie die Powerbank der LS50 vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Um die Powerbank aufzuladen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Stecken Sie das große Ende des mitgelieferten Micro-USB-Ladekabels in einen eingeschalteten Computer.
2. Stecken Sie das kleine Ende des mitgelieferten Micro-USB-Ladekabels in den Micro-USB-Anschluss der LS50.
3. Sobald die Powerbank vollständig geladen ist, sind alle 4 Balken des Akkustands im Display der LS50 dauerhaft sichtbar.
4. Wenn Sie nach dem Ladevorgang das Ladekabel aus der LS 50 ziehen und es über den Schiebeschalter einschalten, erscheinen auf dem Display die Balken des Akkustands (Lademode). Um den Lademode zu verlassen, warten Sie 5 Sekunden, bis sich das Display ausschaltet und drücken Sie anschließend die Einheitentaste/TARA-Taste. Auf dem Display erscheint „000“. **Erst jetzt nachdem Sie den Lademode verlassen haben, können Sie wieder Gepäckstücke wiegen.**



5.2 Mobiles Endgerät über LS 50 aufladen

Um Ihr mobiles Endgerät (z.B. Smartphone) über die LS50 aufzuladen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schieben Sie den Schiebeschalter in Richtung der Einheitstaste, bis er fest einrastet. Die LS50 ist nun eingeschaltet.
2. Verbinden Sie die LS 50 mit Ihrem mobilen Endgerät über das Ladekabel Ihres mobilen Endgeräts.







Hinweis

Wenn Sie die Powerbank der LS50 aufgeladen haben und direkt anschließend ein mobiles Endgerät über die LS50 aufladen möchten, müssen Sie davor die LS50 aus- und wieder einschalten.



5.3 Gepäckstück wiegen

! Achten Sie während des Messvorgangs darauf, dass sich die LS 50 immer in der Waagerechte befindet. Es kann ansonsten zu falschen Messergebnissen kommen.

			
1. Ziehen Sie den Haltegurt der Kofferwaage wie abgebildet durch den Griff Ihres Gepäckstücks.	2. Befestigen Sie den Clip des Haltegurts wie abgebildet.	3. Schieben Sie den Schiebeschalter in Richtung der Einheitstaste, bis er fest einrastet. Warten Sie bis Im Display „0.00“ erscheint.	4. Heben Sie die LS50 mit dem Gepäckstück horizontal nach oben. Das Gewicht wird auf dem Display angezeigt. Sobald das Gewicht stabil ist, wird es fixiert und „HOLD“ angezeigt.

Tara-Funktion

Die LS 50 verfügt auch über eine Tara-Funktion. Um die Tara-Funktion zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wiegen Sie ein Gepäckstück wie in Kapitel „5.3 Gepäckstück wiegen“ beschrieben.
2. Sobald „Hold“ im Display erscheint, drücken Sie die Einheitentaste/TARA-Taste. Im Display erscheint nun „Tare“ und „0.00“. Das Gewicht des bisher gewogenen Gepäckstücks ist nun intern gespeichert und Sie können eine Zusatzlast wiegen. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

5.4 LED-Taschenlampe einschalten

Um die LED-Taschenlampe der LS 50 einzuschalten, halten Sie den seitlichen Schiebeschalter in Richtung der Anschlüsse. Die LED-Taschenlampe geht an. Sobald Sie den Schiebeschalter loslassen, erlischt die LED-Taschenlampe wieder.

6. Was tun bei Problemen? / Fehlermeldungen

Problem / Fehlermeldung	Behebung
„Err“ wird im Display angezeigt.	Das zu wiegende Gepäckstück übersteigt die maximale Tragkraft (50kg, 110lb, 1763,7 oz) der LS 50.
„Lo“ wird im Display angezeigt und das Akku-Symbol blinkt.	Der Akku der LS 50 ist leer. Laden Sie den Akku wie in „5.1 Powerbank der LS 50 aufladen“ beschrieben.
„ÜnSt“ wird im Display angezeigt.	Das zu wiegende Gepäckstück wurde zu früh gewogen. Warten Sie vor jedem Messvorgang bis „0,00“ im Display erscheint.
Nach dem Aufladen der LS 50 wird Im Display —— angezeigt und ich kann keine Gepäckstücke wiegen.	Wenn im Display —— erscheint, warten Sie 5 Sekunden, bis sich das Display ausschaltet und drücken Sie anschließend die Einheitentaste / TARA-Taste. Auf dem Display erscheint „0,00“. Sie können nun wieder Gepäckstücke wiegen.

7. Entsorgung

Die verbrauchten, vollkommen entladenen Akkus müssen Sie über speziell gekennzeichnete Sammelbehälter, Sondermüllannahmestellen oder über den Elektrohändler entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Akkus zu entsorgen.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Akkus:

Pb = Batterie enthält Blei,

Cd = Batterie enthält Cadmium,

Hg = Batterie enthält Quecksilber



Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entfernt werden.

Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen.

Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

Der Akku des Geräts muss getrennt entsorgt werden. Der Akku darf nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden.

Für Informationen zur Entsorgung kontaktieren Sie bitte den autorisierten Verkäufer oder die öffentlichen Einrichtungen in einer spezialisierten Sammelstelle.



Verpackung umweltgerecht entsorgen.



8. Technische Daten

- Model: LS 50
- Tragkraft: bis 50 kg (110lb, 1763,7 oz)
- Einteilung: 10 g, (0,02lb, 0,35 oz)
- Akkukapazität: 5000mAh (Li-Ion)
- Transportbedingungen: -20°C bis +60°C; 20-95 % relative Luftfeuchte
- Lagerbedingungen: -20°C bis +60°C; 20-95 % relative Luftfeuchte
- Betriebsbedingungen: 0° C bis +40° C; 25-85 % relative Luftfeuchte

Kontaktieren Sie bitte die genannte Serviceadresse, um detailliertere Angaben – wie zum Beispiel die CE – Konformitätserklärung – zu erhalten.

9. Garantie

Wir leisten 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Die Garantie gilt nicht:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile.
- Bei Eigenverschulden des Kunden.
- Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde.

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Beurer GmbH, Ulm (Germany) geltend zu machen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:

Service Hotline:

Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144

E-Mail: kd@beurer.de

Fordern wir Sie zur Übersendung des defekten Produktes auf, ist das Produkt an folgende Adresse zu senden:

Beurer GmbH
Servicecenter
Lessingstraße 10b
89231 Neu-Ulm
Germany



Read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure to make them accessible to other users and observe the information they contain.

Dear customer,

Thank you for choosing one of our products. Our name stands for high-quality, thoroughly tested products for applications in the areas of heat, gentle therapy, blood pressure/diagnosis, weight, massage, beauty, air and babycare.

With kind regards,
Your Beurer team.

Table of contents

1. Getting to know your device	10
2. Signs and symbols	10
3. Important notes	10
4. Device description	11
5. Operation	12
5.1 Charging the powerbank of the LS50	12
5.2 Charging a mobile device using the LS 50	12
5.3 Weighing items of luggage	13
5.4 Switching on the LED torch	13
6. What if there are problems? / Error messages.....	14
7. Disposal	14
8. Technical data	15
9. Warranty/service.....	15

Included in delivery



1x LS 50



1x strap



1x micro USB
charging cable



1x instructions for use

1. Getting to know your device

Using the LS 50 Travelmeister, you can easily weigh your luggage everywhere. The LS 50 also has an integrated powerbank. The powerbank integrated into the device is a mobile and rechargeable power source which you can use to charge your smartphone or another rechargeable electronic device using the USB port. Thanks to its compact design, you can easily take the LS 50 away with you when you travel, for example.

Furthermore, the device also has an LED torch.

2. Signs and symbols

The following symbols appear in these instructions for use:

	WARNING Warning instruction indicating a risk of injury or damage to health
	IMPORTANT Safety note indicating possible damage to the device/accessory
	Note Note on important information

3. Important notes

WARNING

- Only use the luggage scale which is integrated in the device to weigh luggage items. Do not use the luggage scale to weigh people or animals!
- Keep packaging material away from children (risk of suffocation).
- Keep the device away from children. The device is not a toy!
- Do not use any additional parts that are not recommended by the manufacturer or offered as accessories.
- Do not use the karabiner on the strap for climbing! Only use the karabiner on the strap for weighing items of luggage as described in the instructions for use.
- Repairs must only be carried out by Customer Services or authorized suppliers. Under no circumstances should you open or repair the device yourself, as faultless functionality could no longer be guaranteed thereafter. Failure to comply will result in voiding of the warranty.
- The maximum weight capacity of the device is 50 kg (110lb, 1763.7 oz), graduation in 10g (0.02lb, 0.35oz).
- The precision of the device may be impaired by strong electromagnetic fields (e.g. mobile phones).
- The device is not intended for commercial use.
- If you are taking the LS 50 on a flight, take note of the relevant airline's transport conditions.
- If your skin or eyes come into contact with battery fluid, rinse the affected areas with water and seek medical assistance.

- Risk of explosion! Do not throw the device into open fire.
- Protect batteries from excessive heat.
- Do not disassemble, split or crush the batteries.
- Only use the micro USB charging cable included in delivery to charge the powerbank of the LS50.
- Batteries must be charged correctly prior to use. The instructions from the manufacturer and the specifications in these instructions for use regarding correct charging must be observed at all times.
- In order to achieve as long a battery service life as possible, fully charge the battery at least twice per year.

! IMPORTANT


- Protect the device from knocks, damp, dust, chemicals, marked temperature fluctuations, and nearby sources of heat (ovens, heaters).
- You can clean the device with a damp cloth, using a little washing-up liquid if necessary. Never submerge the device in water. Do not rinse the device under running water.

4. Device description




Device

1	Strap
2	Unit button/TARE button
3	Display
4	Sliding switch
5	USB connection
6	LED torch
7	Micro USB connection



Display

1	Battery state
2	Battery symbol
3	Unit of measurement for weight – kilograms (kg)
4	Unit of measurement for weight – pounds (lb)
5	Unit of measurement for weight – ounces (oz)
6	Hold weight display (Hold)
7	Tare display



Sliding switch

- | |
|---------------------|
| 1 LED torch |
| 2 LS50 switched off |
| 3 LS50 switched on |


5. Operation

5.1 Charging the powerbank of the LS50

Fully charge the powerbank of the LS 50 prior to initial use.

To charge the powerbank, proceed as follows:

1. Insert the large end of the supplied micro USB charging cable into a computer which is switched on.
2. Insert the small end of the supplied micro USB charging cable into the micro USB connection of the LS 50.
3. Once the powerbank is completely charged, all 4 bars of the battery state in the display of the LS 50 are permanently visible.
4. When you remove the charging cable from the LS50 after the charging process and switch it on using the sliding switch, the bars for the battery state appear on the display (charging mode). To leave charging mode, wait 5 seconds until the display switches off and then press the unit button/TARE button. "0.00" appears on the display. **You can only weigh luggage again once you have left charging mode.**



5.2 Charging a mobile device using the LS50

To charge your mobile device (e.g. smartphone) using the LS 50, proceed as follows:

1. Slide the sliding switch in the direction of the unit button until it clicks into place. The LS50 is now switched on.
2. Connect the LS 50 with your mobile device using the charging cable of your mobile device.





i Note

If you have charged the LS 50 powerbank and would like to charge a mobile device using the LS 50 immediately afterwards, you must first of all switch the LS 50 off and back on again.



5.3 Weighing items of luggage

⚠ Whilst weighing the luggage, ensure that the LS 50 is always in a horizontal position. Incorrect measurements may otherwise occur.

			
1. Pass the strap of the luggage scale through the handle of your luggage as shown.	2. Secure the clip of the strap as shown.	3. Slide the sliding switch in the direction of the unit button until it clicks into place. Wait until "0.00" appears in the display.	4. Hold the LS 50 horizontally with the item of luggage attached and lift upwards. The weight is displayed on the display. As soon as the weight is stable, it is fixed on the screen and "HOLD" is displayed.

Tare function

The LS50 also has a tare function. To activate the tare function, proceed as follows:

1. Weigh an item of luggage as described in chapter "5.3 Weighing items of luggage".
2. As soon as "Hold" appears in the display, press the unit button / TARE button. "Tare" and "0.00" now appear in the display. The weight of the previously weighed item of luggage is now stored internally and you can weigh an additional load. This process can be repeated as often as required.

5.4 Switching on the LED torch

To switch on the LED torch of the LS 50, hold the sliding switch on the side in the direction of the connection ports. The LED torch is switched on. As soon as you release the sliding switch, the LED torch is switched off again.

6. What if there are problems? / Error messages

Problem / Error message	Solution
“Err” is shown on the display.	The item of luggage being weighed exceeds the maximum weight capacity (50 kg, 110 lb, 1763.7 oz) of the LS 50.
“Lo” is shown on the display and the battery symbol is flashing.	The battery in the LS 50 is depleted. Recharge the battery as described in “5.1 Charging the powerbank of the LS 50”.
“UnSt” is shown on the display.	The item of luggage has been weighed too soon. Before each measurement, wait until “0.00” appears on the display.
After the LS 50 has been charged, the display shows — — — — and you cannot weigh any luggage.	When the display shows — — — — , wait 5 seconds until the display switches off and then press the unit button/TARE button. “0.00” appears on the display. You can now weigh luggage again.

7. Disposal

The empty, completely flat rechargeable batteries must be disposed of using specially designated collection boxes, recycling points or electronics retailers. You are legally required to dispose of the rechargeable batteries.

The codes below are printed on rechargeable batteries containing harmful substances:

Pb = Battery contains lead,

Cd = Battery contains cadmium,

Hg = Battery contains mercury.



Pb Cd Hg

For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its useful life.

Dispose of the device at a suitable local collection or recycling point. Dispose of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.

The device battery must be disposed of separately. The battery must not be disposed of with domestic waste.

For information on disposal, please contact the authorised seller or the public authority responsible for waste disposal.



Dispose of packaging in an environmentally friendly manner.



8. Technical data

- Model: LS 50
- Weight capacity: up to 50 kg (110 lb, 1763.7 oz)
- Graduation: 10 g, (0.02 lb, 0.35 oz)
- Battery capacity: 5000 mAh (Li-Ion)
- Transport conditions: -20°C to +60°C; 20-95% relative humidity
- Storage conditions: -20°C to +60°C; 20-95% relative humidity
- Operating conditions: 0°C to +40°C; 25-85% relative humidity

Please contact the specified service address to obtain further information, such as the CE Declaration of Conformity.

9. Warranty / service

In case of a claim under the warranty please contact your local dealer or the local representation which is mentioned in the list "service international".

In case of returning the unit please add a copy of your receipt and a short report of the defect.

The following warranty terms shall apply:

1. The warranty period for BEURER products is either 5 years or- if longer- the country specific warranty period from date of Purchase.
In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
2. Repairs (complete unit or parts of the unit) do not extend the warranty period.
3. The warranty shall not be valid for damages because of
 - a. improper treatment, e.g. nonobservance of the user instructions.
 - b. repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
 - c. transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
- d. The warranty shall not be valid for accessories which are subject to normal wear and tear (cuff, batteries etc.).
4. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.



Lisez attentivement cette notice, conservez-la pour un usage ultérieur, mettez-la à disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits. Notre société est réputée pour l'excellence de ses produits et les contrôles de qualité approfondis auxquels ils sont soumis dans les domaines suivants : chaleur, thérapie douce, diagnostic de pression artérielle, contrôle de poids, massage, beauté, purification d'air et bébé.

Sincères salutations,
Votre équipe Beurer.

Table des matières

1. Familiarisation avec l'appareil.....	17
2. Symboles utilisés	17
3. Conseils importants	17
4. Description de l'appareil.....	18
5. Utilisation	19
5.1 Charger le chargeur power bank du LS 50	19
5.2 Recharger un terminal mobile à l'aide du LS 50	19
5.3 Peser des bagages	20
5.4 Allumer la lampe de poche à LED	20
6. Que faire en cas de problèmes ? / messages d'erreur	21
7. Élimination	21
8. Données techniques	22
9. Garantie / Maintenance.....	22

Contenu



1 LS 50



1 dragonne



1 câble micro
USB



1 mode d'emploi

1. Familiarisation avec l'appareil

Grâce au travelmeister LS 50, pesez vos bagages en toute simplicité, partout. De plus, le LS 50 est équipé d'un chargeur power bank intégré. Le chargeur power bank intégré à l'appareil est une source d'énergie mobile et rechargeable, grâce à laquelle vous pouvez recharger votre smartphone ou un autre appareil électronique rechargeable via la prise USB. Grâce à son design compact, vous pouvez emporter le LS 50 avec vous en toute tranquillité, par exemple en voyage.

L'appareil est également équipé d'une lampe de poche à LED.

2. Symboles utilisés

Voici les symboles utilisés dans ce mode d'emploi :

	AVERTISSEMENT
	Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour votre santé
	ATTENTION
	Ce symbole vous avertit des éventuels dommages au niveau de l'appareil ou d'un accessoire
	Remarque
	Indication d'informations importantes

3. Conseils importants

AVERTISSEMENT


- Utilisez le pèse-bagage intégré dans l'appareil uniquement pour peser les bagages. N'utilisez pas le pèse-bagage pour peser les humains ou les animaux !
- Conservez l'emballage hors de portée des enfants (risque d'étouffement).
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants. L'appareil n'est pas un jouet !
- N'utilisez aucun élément supplémentaire non recommandé ou proposé comme accessoire par le fabricant.
- N'utilisez pas le mousqueton de la dragonne pour faire de l'escalade ! Utilisez le mousqueton de la dragonne uniquement pour peser les bagages, comme indiqué dans le mode d'emploi.
- Seul le service client ou un opérateur autorisé peut procéder à une réparation. Vous ne devez en aucun cas ouvrir ou réparer l'appareil vous-même ; le bon fonctionnement de l'appareil ne serait plus assuré. Le non-respect de cette consigne annulera la garantie.
- La capacité maximale de l'appareil est de 50 kg (110 lb, 1763,7 oz), avec une graduation de 10 g (0,02 lb, 0,35 oz).
- La précision de l'appareil peut être perturbée par des champs magnétiques puissants (par ex. téléphone portable).
- L'appareil n'est pas prévu pour un usage industriel.
- Si vous emportez le LS 50 en avion, vérifiez les conditions de transport de la compagnie aérienne que vous utilisez.

- Si du liquide de la cellule de batterie entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
- Risque d'explosion ! Ne jetez pas l'appareil dans le feu.
- Protégez les batteries d'une chaleur excessive.
- Ne démontez, n'ouvrez ou ne cassez pas les batteries.
- Utilisez uniquement le câble micro USB fourni pour charger le chargeur power bank du LS 50.
- Les batteries doivent être chargées correctement avant utilisation. Pour charger l'appareil, respectez toujours les instructions du fabricant ou les informations contenues dans ce mode d'emploi.
- Rechargez la batterie complètement au moins 2 fois par an pour atteindre une durée de vie maximale de la batterie.

ATTENTION

- Protégez l'appareil contre les coups, l'humidité, la poussière, les produits chimiques, les fortes variations de température et les sources de chaleur trop proches (four, radiateur).
- Vous pouvez nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humide sur lequel vous pouvez mettre, au besoin, un peu de produit vaisselle. N'immergez jamais l'appareil. Ne rincez jamais l'appareil sous l'eau courante.

4. Description de l'appareil




Appareil

1	Dragonne
2	Touche d'unité/touche de tare
3	Écran
4	Commutateur
5	Prise USB
6	Lampe de poche à LED
7	Prise micro USB

Écran

1	État de la batterie
2	Symbole de la batterie
3	Unité de poids en kilogramme (kg)
4	Unité de poids en livre (lb)
5	Unité de poids en once (oz)
6	Marquer l'indication du poids (Hold)
7	Affichage de la tare



Commutateur


- | |
|------------------------|
| 1 Lampe de poche à LED |
| 2 LS 50 éteint |
| 3 LS 50 allumé |

5. Utilisation

5.1 Charger le chargeur power bank du LS 50

Avant la première utilisation, chargez complètement le chargeur power bank du LS 50. Pour charger le chargeur power bank, suivez ces étapes :

1. Branchez l'extrémité la plus grosse du câble micro USB fourni dans un port USB de votre ordinateur.
2. Branchez également l'extrémité la plus petite du câble micro USB fourni dans le port micro USB du LS 50.
3. Dès que le chargeur power bank est complètement rechargé, les 4 barres de l'état de la batterie s'affichent en continu sur l'écran du LS 50.
4. Après la charge, lorsque vous débranchez le câble de charge du LS 50 et que vous l'allumez à l'aide du commutateur, les barres d'état de la batterie (mode de charge) s'affichent à l'écran. Pour quitter le mode de charge, patientez 5 secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne et appuyez ensuite sur la touche d'unité/touche de tare. Sur l'écran, « 0.00 » s'affiche. Vous devez avoir quitté le mode de charge pour pouvoir à nouveau peser des bagages.



5.2 Recharger un terminal mobile à l'aide du LS 50

Pour recharger un terminal mobile (par ex. un smartphone) à l'aide du LS 50, suivez ces étapes :

1. Poussez le commutateur en direction de la touche d'unité jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le LS 50 est maintenant allumé.
2. Connectez le LS 50 à votre terminal mobile à l'aide du câble de charge de votre terminal mobile.





Remarque

Lorsque vous venez de recharger le chargeur power bank du LS 50 et que vous souhaitez recharger un terminal mobile juste après à l'aide du LS 50, n'oubliez pas de redémarrer le travelmeister avant d'y brancher le terminal.



5.3 Peser des bagages

⚠ Veillez à ce que le LS 50 reste toujours en position horizontale pendant la mesure.
Sinon, cela pourrait engendrer des erreurs de mesure.

			
1. Passez la dragonne du pèse-bagage dans la poignée du bagage à peser, comme indiqué sur l'illustration.	2. Fixez le clip de la dragonne comme indiqué.	3. Poussez le commutateur en direction de la touche d'unité jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Attendez que « 0.00 » s'affiche à l'écran.	4. Soulevez le LS 50 avec le bagage accroché horizontalement. Le poids s'affiche sur l'écran. Dès que le poids est stable, il reste fixe et le message « HOLD » s'affiche.

Fonction tare

Le LS 50 propose également une fonction tare. Procédez comme suit pour activer la fonction tare :

1. Pesez un bagage comme indiqué au chapitre « 5.3 Peser des bagages ».
2. Dès que « Hold » s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche d'unité/touche de tare. « Tare » et « 0.00 » s'affichent alors à l'écran. Le poids du bagage pesé avant est alors enregistré dans l'appareil et vous pouvez peser une charge supplémentaire. Ce processus peut être répété aussi souvent que nécessaire.

5.4 Allumer la lampe de poche à LED

Pour allumer la lampe de poche du LS 50, maintenez le commutateur latéral en direction des ports USB. La lampe de poche à LED s'allume. Dès que vous relâchez le commutateur, la lampe de poche à LED s'éteint.

6. Que faire en cas de problèmes ? /messages d'erreur

Problème/message d'erreur	Solution
« Err » s'affiche à l'écran.	Le bagage à peser dépasse la capacité maximale (50 kg, 110 lb, 1763,7 oz) du LS 50.
« Lo » s'affiche à l'écran et le symbole de la batterie clignote.	La batterie du LS 50 est vide. Chargez la batterie comme indiqué au chapitre « 5.1 Charger le chargeur power bank du LS 50 »
« UnSf » s'affiche à l'écran.	Le bagage à peser a été pesé trop tôt. Avant chaque mesure, attendez que « 0,00 » s'affiche à l'écran.
À la fin de la charge du LS 50, — — — — — s'affiche à l'écran et vous ne pouvez pas peser de bagages.	Lorsque — — — — — s'affiche à l'écran, patientez 5 secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne et appuyez ensuite sur la touche d'unité/touche de tare. Sur l'écran, « 0,00 » s'affiche. Vous pouvez alors à nouveau peser vos bagages.

7. Élimination


Les batteries usagées et complètement déchargées doivent être mises au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage ou bien déposées chez un revendeur d'appareils électriques. L'élimination des batteries est une obligation légale qui vous incombe.

Ces pictogrammes se trouvent sur les batteries à substances nocives :

Pb = pile contenant du plomb,

Cd = pile contenant du cadmium,

Hg = pile contenant du mercure.



Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de service.

L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays. Veuillez éliminer l'appareil conformément à la directive européenne – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.



La batterie de l'appareil doit être jetée séparément. La batterie ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers.

Pour plus d'informations sur l'élimination, contactez un revendeur agréé ou l'organisme public responsable de l'élimination des déchets.

Emballage à trier. 

8. Données techniques

- Modèle : LS50
- Charge : jusqu'à 50 kg (110lb, 1763.7 oz)
- Graduation : 10 g
- Capacité de la batterie : 5 000 mAh (Li-Ion)
- Conditions de transport : entre -20 °C et +60 °C, 20 à 95 % d'humidité relative de l'air
- Conditions de conservation : entre -20 °C et +60 °C, 20 à 95 % d'humidité relative de l'air
- Conditions d'utilisation : entre 0 °C et +40 °C, 25 à 85 % d'humidité relative de l'air

Veuillez contacter l'adresse du SAV indiquée afin d'obtenir de plus amples détails, par exemple la déclaration de conformité CE.

9. Garantie / Maintenance

Pour toute demande de garantie, veuillez contacter votre revendeur local ou la succursale locale (cf. la liste « Service client à l'international »).

Lorsque vous retournez l'appareil, assurez-vous d'y joindre une copie de votre preuve d'achat et une brève description du défaut.

Les conditions de garantie suivantes s'appliquent :

1. La période de garantie des produits BEURER est de 5 ans ou, si elle est plus longue, elle est applicable dans le pays concerné à compter de la date d'achat.
Pour toute demande de garantie, vous devez prouver la date d'achat par une preuve d'achat ou une facture.
2. Les réparations (appareil complet ou pièces détachées) ne prolongent pas la période de garantie.
3. La garantie n'est pas valable en cas de dommages dus :
 - a. à une utilisation inappropriée, par exemple le non-respect des instructions par l'utilisateur ;
 - b. à des réparations ou des modifications réalisées par le client ou par une personne non autorisée ;
 - c. au transport du fabricant chez le client ou pendant le transport jusqu'au service client ;
 - d. pour les accessoires soumis à une usure naturelle (brassard, piles, etc.).
4. Toute responsabilité liée aux dommages consécutifs directs ou indirects causés par l'appareil est exclue même si un droit de garantie est reconnu en cas de dommage à l'appareil.



Lea atentamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su futura utilización, póngalas a disposición de otros usuarios y respete las indicaciones.

Estimada cliente, estimado cliente:

Muchas gracias por haberse decidido por uno de nuestros productos. Nuestro nombre es sinónimo de productos de calidad de primera clase sometidos a un riguroso control en los ámbitos del calor, las terapias no agresivas, la presión arterial/el diagnóstico, el peso, los masajes, la belleza, el aire y el bebé.

Atentamente,
El equipo Beurer.

Índice

1. Información general	24
2. Símbolos	24
3. Indicaciones importantes	24
4. Descripción del aparato	25
5. Manejo	26
5.1 Carga del Power Bank del LS 50	26
5.2 Carga del terminal móvil a través del LS 50	26
5.3 Pesar pieza de equipaje	27
5.4 Encender linterna LED	27
6. Solución de problemas/ mensajes de error.....	28
7. Eliminación	28
8. Datos técnicos.....	29
9. Garantía/Asistencia	29

Artículos suministrados



1 LS 50



1 cinturón de
sujeción



1 cable de carga
Micro USB



Estas instrucciones
de uso

1. Información general

Travelmeister LS 50 le permite pesar fácilmente su equipaje donde desee. Además, el LS 50 dispone de un Power Bank integrado. El Power Bank integrado en el aparato es una fuente de energía móvil y recargable con la que podrá cargar su smartphone u otro terminal electrónico recargable a través de la toma USB. Gracias a su diseño compacto, podrá llevar el LS 50 por ejemplo cómodamente en sus viajes.

Además, el aparato dispone de una linterna LED.

2. Símbolos

En estas instrucciones de uso se utilizan los siguientes símbolos:

	ADVERTENCIA Indicación de advertencia sobre peligro de lesiones o para la salud
	ATENCIÓN Indicación de seguridad sobre posibles fallos en el aparato/accesorios
	Nota Indicación de información importante

3. Indicaciones importantes

ADVERTENCIA


- Utilice la báscula para equipaje integrada en el aparato exclusivamente para pesar piezas de equipaje. ¡No utilice la báscula para equipaje para pesar personas o animales!
- Mantenga a los niños alejados del material de embalaje (peligro de asfixia).
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. Este aparato no es un juguete.
- No utilice piezas adicionales no recomendadas por el fabricante ni ofrecidas como accesorios.
- ¡No utilice el mosquetón del cinturón de sujeción para escalar! Utilice el mosquetón del cinturón de sujeción exclusivamente para pesar piezas de equipaje, tal como se describe en estas instrucciones de uso.
- Las reparaciones solo deben ser realizadas por el servicio de atención al cliente o por distribuidores autorizados. No debe bajo ningún concepto abrir ni reparar usted mismo el aparato. Si lo hace, ya no se garantiza su funcionamiento correcto. El incumplimiento de esta disposición anula la garantía.
- La capacidad de carga máxima del aparato es de 50 kg (110lb, 1763,7 oz), precisión de 10g (0,02lb, 0,35oz).
- La precisión del aparato puede verse afectada por campos electromagnéticos de gran intensidad (p. ej. teléfonos móviles).
- El aparato no está previsto para el uso industrial.
- Si lleva el LS50 cuando vuela, tenga en cuenta las condiciones de transporte de la compañía aérea correspondiente.

- En caso de que el líquido de una pila entre en contacto con la piel o los ojos, lave la zona afectada con agua y busque asistencia médica.
- ¡Peligro de explosión! No arroje el aparato al fuego.
- Proteja las baterías de un calor excesivo.
- No despiece, abra ni triture las baterías.
- Utilice para cargar el Power Bank del LS50 únicamente el cable de carga Micro USB suministrado.
- Las baterías deben cargarse correctamente antes de su uso. Para una carga correcta, deben cumplirse en todo momento las indicaciones del fabricante o las de estas instrucciones de uso.
- Cargue completamente la batería al menos dos veces al año para prolongar su vida útil el mayor tiempo posible.

⚠ ATENCIÓN

- Proteja el aparato de golpes, humedad, polvo, sustancias químicas, fuertes cambios de temperatura y de la cercanía de fuentes de calor (hornos o radiadores).
- Limpie el aparato con un paño húmedo al que puede añadir un poco de líquido lavavajillas en caso necesario. No sumerja nunca el aparato en agua. No limpie el aparato debajo del grifo.

4. Descripción del aparato




Aparato

- | |
|------------------------------|
| 1 Cinturón de sujeción |
| 2 Tecla de unidad/tecla TARA |
| 3 Pantalla |
| 4 Interruptor deslizante |
| 5 Toma USB |
| 6 Linterna LED |
| 7 Toma Micro USB |

Pantalla

- | |
|----------------------------------------------|
| 1 Estado de la batería |
| 2 Símbolo de la batería |
| 3 Unidad de peso kilogramo (kg) |
| 4 Unidad de peso libra (lb) |
| 5 Unidad de peso onza (oz) |
| 6 Retención de la indicación del peso (Hold) |
| 7 Indicador de tara |



Interruptor deslizante

- | |
|-------------------|
| 1 Linterna LED |
| 2 LS 50 apagado |
| 3 LS 50 encendido |


5. Manejo

5.1 Carga del Power Bank del LS50

Cargue el Power Bank del LS 50 completamente antes de la primera puesta en funcionamiento.

Para cargar el Power Bank, proceda del siguiente modo:

1. Conecte el extremo grande del cable de carga Micro USB suministrado en un ordenador encendido.
2. Conecte el extremo pequeño del cable de carga Micro USB suministrado en la toma Micro USB del LS 50.
3. En cuanto el Power Bank está completamente cargado, las 4 barras de la indicación del estado de la batería están visibles de forma permanente en la pantalla del LS 50.
4. Si tras cargarlo extrae el cable de carga del LS 50 y lo enciende con el interruptor deslizante, aparecerán en la pantalla las barras que indican el estado de la batería (modo de carga). Para salir del modo de carga, espere 5 segundos hasta que la pantalla se apague y a continuación pulse la tecla de unidad/tecla TARA. En la pantalla aparece "0.00". Podrá volver a pesar su equipaje cuando haya salido del modo de carga.



5.2 Carga del terminal móvil a través del LS50

Para cargar su terminal móvil (p. ej. el smartphone) a través del LS 50, proceda del siguiente modo:

1. Desplace el interruptor deslizante en dirección de la tecla de unidad hasta que encaje. El LS 50 se enciende.
2. Conecte el LS 50 con su terminal móvil mediante el cable de carga de su terminal móvil.





Nota

Si ha cargado el Power Bank del LS 50 y desea cargar después directamente un terminal móvil a través del LS 50, antes deberá apagar y volver a encender el LS 50.



5.3 Pesar pieza de equipaje

! Asegúrese durante la medición de que el LS 50 se encuentra siempre en posición horizontal. De lo contrario se pueden producir resultados incorrectos.

			
1. Pase el cinturón de sujeción de la báscula para equipaje por el asa de la pieza de equipaje como se muestra en la imagen.	2. Sujete el clip del cinturón de sujeción como se muestra en la imagen.	3. Desplace el interruptor deslizante en dirección de la tecla de unidad hasta que encaje. Espere hasta que aparezca "0.00" en la pantalla.	4. Levante el LS 50 con la pieza de equipaje en horizontal. El peso se visualiza en la pantalla. En cuanto el peso está estable, queda fijo y se visualiza "HOLD".

Función de pesaje con tara

El LS 50 dispone también de una función de pesaje con tara. Para activar la función de pesaje con tara, proceda del siguiente modo:

1. Pese una pieza de equipaje como se describe en el capítulo "5.3 Pesar pieza de equipaje".
2. En cuanto se visualice "Hold" en la pantalla, pulse la tecla de unidad/tecla TARA. En la pantalla se visualiza ahora "Tare" y "0.00". El peso de la pieza de equipaje pesada se guarda internamente y se puede pesar una carga adicional. Este proceso puede repetirse las veces que se desee.

5.4 Encender linterna LED

Para encender la linterna LED del LS 50, mantenga el interruptor deslizante lateral en dirección de las tomas. La linterna LED se enciende. En cuanto suelte el interruptor deslizante, la linterna LED se volverá a apagar.

6. Solución de problemas/mensajes de error

Problema/mensaje de error	Solución
En la pantalla se visualiza “Err”.	La pieza de equipaje que se desea pesar supera la capacidad de carga máxima (50kg, 110lb, 1763,7 oz) del LS 50.
En la pantalla se visualiza “Lo” y parpadea el símbolo de la batería.	La batería del LS 50 está descargada. Cargue la batería como se describe en “5.1 Carga del Power Bank del LS 50”.
En la pantalla se visualiza “UnSt”.	La pieza de equipaje se ha pesado demasiado pronto. Antes de pesar, espere siempre a que se visualice “0,00” en la pantalla.
Una vez cargado el LS 50, en la pantalla se visualiza — — — — y no se puede pesar el equipaje.	Cuando aparezca en la pantalla — — — — , espere 5 segundos hasta que la pantalla se apague y a continuación pulse la tecla de unidad/tecla TARA. En la pantalla aparece “0,00”. Ahora podrá volver a pesar su equipaje.

7. Eliminación

Las baterías usadas, completamente descargadas, deben eliminarse a través de contenedores de recogida señalados de forma especial, los puntos de recogida de residuos especiales o a través de los distribuidores de equipos electrónicos. Los usuarios están obligados por ley a eliminar las baterías correctamente.

Estos símbolos se encuentran en baterías que contienen sustancias tóxicas:

Pb: la pila contiene plomo.

Cd: la pila contiene cadmio.

Hg: la pila contiene mercurio.



Para proteger el medio ambiente, no se debe desechar el aparato al final de su vida útil junto con la basura doméstica.

Se puede desechar en los puntos de recogida adecuados disponibles en su zona. Deseche el aparato según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para más información, póngase en contacto con la autoridad municipal competente en materia de eliminación de residuos. La batería del aparato debe desecharse por separado. La batería no debe tirarse a la basura doméstica.



Para más información sobre la eliminación de las baterías, póngase en contacto con el distribuidor autorizado o con el organismo público responsable de la eliminación.

Elimine el embalaje respetando el medio ambiente.



8. Datos técnicos

- Modelo: LS 50
- Capacidad de carga: hasta 50 kg (110 lb, 1763,7 oz)
- Precisión: 10 g, (0,02 lb, 0,35 oz)
- Capacidad de la batería: 5000 mAh (Li-Ion)
- Condiciones de transporte: de -20°C a +60°C, humedad relativa del aire, 20-95%
- Condiciones de almacenamiento: de -20°C a +60°C, humedad relativa del aire, 20-95%
- Condiciones de funcionamiento: de 0°C a +40°C, humedad relativa del aire, 25-85%

Póngase en contacto con el servicio técnico pertinente para obtener más información al respecto, como por ejemplo la declaración de conformidad CE.

9. Garantía / Asistencia

En caso de reclamaciones en el marco de la garantía diríjase a su distribuidor local o a la delegación local (ver lista „Service international“).

Cuando nos envíe el aparato, adjunte una copia del recibo de compra y una breve descripción del problema.

Se aplican las siguientes condiciones de garantía:

1. El periodo de garantía para productos de BEURER es de 5 años o, si es superior, se aplica el periodo de garantía vigente en el país correspondiente a partir de la fecha de compra. En caso de una reclamación de la garantía, la fecha de compra deberá demostrarse con el recibo de compra o una factura.
2. Las reparaciones (todo el aparato o solo algunas piezas) no hacen que se prolongue el periodo de garantía.
3. La garantía no tiene validez para daños debidos a
 - a. Uso indebido, p. ej. si no se siguen las instrucciones de uso.
 - b. Reparaciones o cambios realizados por el cliente o por una persona no autorizada.
 - c. Transporte del fabricante al cliente o durante el transporte al centro de servicio.
 - d. La garantía no tiene validez para accesorios sometidos al desgaste habitual (bragaleta, pilas, etc.).
4. La responsabilidad por daños derivados directos o indirectos provocados por el aparato también queda excluida incluso si se reconoce una reclamación de la garantía en caso de daño del aparato.



Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso, conservarle per impieghi futuri, renderle accessibili ad altri utenti e attenersi alle indicazioni.

Gentile cliente,

grazie per avere scelto uno dei nostri prodotti. Il nostro marchio è garanzia di prodotti di elevata qualità, controllati nei dettagli, relativi ai settori calore, terapia dolce, pressione/diagnosi, peso, massaggio, bellezza, aria e baby.

Cordiali saluti

Il Beurer Team

Sommario

1. Introduzione	31
2. Spiegazione dei simboli	31
3. Indicazioni importanti	31
4. Descrizione dell'apparecchio	32
5. Uso	33
5.1 Caricamento del power bank di LS 50	33
5.2 Caricamento di un dispositivo mo- bile con LS 50.....	33
5.3 Come pesare i bagagli	34
5.4 Accensione della torcia a LED	34
6. Che cosa fare in caso di problemi? / Messaggi di errore	35
7. Smaltimento	35
8. Dati tecnici	36
9. Garanzia/Assistenza.....	36

Fornitura



1 LS 50



1 cinturino



1 cavo di carica
micro USB



Istruzioni per l'uso

1. Introduzione

LS 50 Travelmeister consente di pesare i propri bagagli ovunque ci si trovi in tutta semplicità. Inoltre, dispone di un caricatore power bank integrato, vale a dire una fonte di alimentazione mobile e ricaricabile con la quale è possibile caricare il proprio smartphone o un altro dispositivo elettronico ricaricabile attraverso la presa USB. Grazie al design compatto, LS 50 può anche essere portato comodamente con sé in viaggio.

L'apparecchio dispone inoltre di una torcia a LED.

2. Spiegazione dei simboli

Nelle presenti istruzioni per l'uso vengono utilizzati i seguenti simboli:

	AVVERTENZA Segnalazione di rischio di lesioni o pericoli per la salute
	ATTENZIONE Segnalazione di rischi di possibili danni all'apparecchio
	Nota Indicazione di importanti informazioni

3. Indicazioni importanti

AVVERTENZA


- Utilizzare la bilancia pesabagagli integrata nell'apparecchio esclusivamente per pesare i bagagli. Non utilizzare la bilancia pesabagagli per pesare persone o animali.
- Tenere lontani i bambini dal materiale d'imballaggio (pericolo di soffocamento).
- Tenere lontani i bambini dall'apparecchio. Questo apparecchio non è un giocattolo.
- Non utilizzare moduli aggiuntivi non raccomandati dal produttore o non proposti come accessori.
- Non utilizzare il moschettone del cinturino per arrampicarsi. Utilizzare il moschettone del cinturino esclusivamente per pesare i bagagli, come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Le riparazioni possono essere effettuate solo dal Servizio clienti o da rivenditori autorizzati. Non aprire o riparare personalmente l'apparecchio per non comprometterne il corretto funzionamento. In caso contrario la garanzia decade.
- La portata massima dell'apparecchio è di 50 kg (110lb, 1763,7 oz), graduazione 10g (0,02 lb, 0,35 oz).
- La precisione dell'apparecchio può essere compromessa da forti campi elettromagnetici (ad es. telefoni cellulari).
- L'apparecchio non è adatto all'utilizzo commerciale.
- Se si porta LS 50 con sé in aereo, è necessario rispettare le condizioni di trasporto della compagnia aerea con cui si viaggia.
- Se il liquido della batteria ricaricabile viene a contatto con la pelle e con gli occhi, sciaccquare le parti interessate con acqua e consultare il medico.

- Rischio di esplosione! Non gettare l'apparecchio nel fuoco.
- Proteggere le batterie ricaricabili dal caldo eccessivo.
- Non scomporre, aprire o frantumare le batterie ricaricabili.
- Per caricare il power bank di LS 50, utilizzare esclusivamente il cavo di carica micro USB fornito in dotazione.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate correttamente prima dell'uso. Rispettare le avvertenze del produttore e le indicazioni fornite nelle presenti istruzioni per l'uso per caricare correttamente le batterie.
- Per ottenere un ciclo di vita più lungo possibile, caricare completamente la batteria ricaricabile almeno due volte all'anno.

ATTENZIONE

- Non esporre l'apparecchio a urti, umidità, polvere, prodotti chimici, forti sbalzi di temperatura e fonti di calore troppo vicine (forni, caloriferi).
- Per pulire l'apparecchio utilizzare un panno leggermente inumidito e, se necessario, una piccola quantità di detergente. Non immergere mai l'apparecchio in acqua. Non lavare l'apparecchio sotto l'acqua corrente.

4. Descrizione dell'apparecchio




Apparecchio

1 Cinturino
2 Pulsante unità/pulsante TARA
3 Display
4 Interruttore a scorrimento
5 Porta USB
6 Torcia a LED
7 Porta micro USB

Display

1 Stato della batteria ricaricabile
2 Icona batteria ricaricabile
3 Unità peso chilogrammi (kg)
4 Unità peso libbre (lb)
5 Unità peso once (oz)
6 Mantenere l'indicazione del peso (Hold)
7 Indicazione tara



Interruttore a scorrimento

- | | |
|---|--------------|
| 1 | Torcia a LED |
| 2 | LS50 spento |
| 3 | LS50 acceso |


5. Uso

5.1 Caricamento del power bank di LS50

Prima del primo utilizzo, caricare completamente il power bank di LS50.

Per caricare il power bank, procedere come segue:

- Inserire l'estremità grande del cavo di carica micro USB fornito in dotazione in un computer acceso.
- Inserire l'estremità piccola del cavo di carica micro USB fornito in dotazione nella porta micro USB di LS50.
- Quando il power bank è completamente carico, sul display di LS50 sono visibili e fisse tutte le 4 barre dello stato della batteria ricaricabile.
- Se dopo il processo di carica si estrae il cavo di carica da LS50 e si accende l'apparecchio con l'interruttore a scorrimento, sul display vengono visualizzate le barre dello stato della batteria ricaricabile (modalità di carica). Per uscire dalla modalità di carica, attendere 5 secondi, finché il display non si spegne e premere infine il pulsante unità/TARA. Sul display compare la scritta "000". Solo dopo essere usciti dalla modalità di carica, è possibile pesare di nuovo i bagagli.



5.2 Caricamento di un dispositivo mobile con LS50

Per caricare un dispositivo mobile (ad es. lo smartphone) con LS50, procedere come segue:

- Fare scorrere l'interruttore verso il pulsante unità, finché non è fissato. LS50 è ora acceso.
- Collegare LS50 con il dispositivo mobile tramite il cavo di carica del dispositivo mobile.





i Nota

Se è stato caricato il power bank di LS50 e si desidera infine caricare un dispositivo mobile tramite LS50, è necessario prima spegnere e riaccendere LS50.



5.3 Come pesare i bagagli

! Verificare che durante la misurazione LS 50 si trovi sempre in posizione orizzontale. In caso contrario, si potrebbero ottenere risultati errati.

			
1. Passare il cinturino della bilancia pesabagagli attraverso il manico del bagaglio, come mostrato in figura.	2. Fissare la clip del cinturino come mostrato in figura.	3. Fare scorrere l'interruttore verso il pulsante unità, finché non è fissato. Attendere che sul display venga visualizzato il valore "0.00".	4. Sollevare LS 50 con il bagaglio mantenendolo in posizione orizzontale. Il peso viene visualizzato sul display. Quando il peso è stabile, rimane fisso e viene visualizzato "HOLD".

Funzione tara

LS 50 dispone anche di una funzione tara. Per attivarla, procedere come segue:

1. Pesare il bagaglio come descritto nel capitolo "5.3 Come pesare i bagagli".
2. Quando viene visualizzato "Hold" sul display, premere il pulsante unità/pulsante TARA. Sul display viene visualizzato "Tare" e "0.00". Il peso del bagaglio pesato viene memorizzato ed è possibile pesare un carico aggiuntivo. Questa procedura può essere ripetuta quante volte lo si desidera.

5.4 Accensione della torcia a LED

Per accendere la torcia a LED di LS 50, tenere premuto l'interruttore a scorrimento laterale in direzione delle porte. La torcia a LED si accende. Quando si rilascia l'interruttore a scorrimento, la torcia a LED si spegne.

6. Che cosa fare in caso di problemi? / Messaggi di errore

Problema/Messaggio di errore	Soluzione
Sul display viene visualizzato "Err".	Il bagaglio da pesare supera la portata massima (50 kg, 110lb, 1763,7oz) di LS 50.
Sul display viene visualizzato "Lo" e l'icona della batteria ricaricabile lampeggia.	La batteria ricaricabile di LS 50 è scarica. Ricaricare la batteria ricaricabile come descritto al punto "5.1 Caricamento del power bank di LS 50".
Sul display viene visualizzato "Unst".	Il bagaglio da pesare è stato pesato troppo presto. Prima di ogni misurazione, attendere finché sul display non viene visualizzato il valore "0,00".
Dopo il caricamento di LS50, sul display viene visualizzato — — — — e non è possibile pesare i bagagli.	Sul display viene visualizzato — — — — , attendere 5 secondi, finché il display non si spegne e premere infine il pulsante unità/TARA. Sul display compare la scritta "0,00". Ora è possibile pesare di nuovo i bagagli.

7. Smaltimento

Smaltire le batterie ricaricabili esauste e completamente scariche negli appositi punti di raccolta, nei punti di raccolta per rifiuti tossici o presso i negozi di elettronica. Lo smaltimento delle batterie ricaricabili è un obbligo di legge.

I seguenti simboli sono riportati su batterie ricaricabili contenenti sostanze tossiche:

Pb = batteria contenente piombo

Cd = batteria contenente cadmio

Hg = batteria contenente mercurio



A tutela dell'ambiente, al termine del suo utilizzo l'apparecchio non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.

Lo smaltimento deve essere effettuato negli appositi centri di raccolta. Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento.

La batería del aparato debe desecharse por separado. La batería no debe tirarse a la basura doméstica.

Per informazioni sullo smaltimento, contattare il rivenditore autorizzato e le strutture pubbliche incaricate dello smaltimento.



Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente.



8. Dati tecnici

- Modello: LS 50
- Portata: fino a 50 kg (110lb, 1763,7 oz)
- Graduazione: 10 g, (0,02lb, 0,35 oz)
- Capacità batteria ricaricabile: 5000 mAh (Li-Ion)
- Condizioni di trasporto: tra -20°C e +60°C, umidità relativa 20-95%,
- Condizioni di stoccaggio: tra -20°C e +60°C, umidità relativa 20-95%,
- Condizioni di funzionamento: tra 0°C e +40°C, umidità relativa 25-85%,

Per ulteriori informazioni, ad esempio per richiedere la dichiarazione di conformità CE, rivolgersi al servizio di assistenza indicato.

9. Garanzia / Assistenza

Per rivendicazioni nell'ambito della garanzia, rivolgersi al rivenditore locale o alla sede locale (vedere l'elenco „Service international“).

Allegare al reso dell'apparecchio una copia della prova d'acquisto e una breve descrizione del difetto.

Si applicano le seguenti condizioni di garanzia:

1. La garanzia dei prodotti BEURER dura 5 anni oppure, se più lunga, fa fede la durata di garanzia valida dalla data di acquisto di ciascun paese.
In caso di rivendicazioni, la data di acquisto deve essere dimostrata tramite una prova d'acquisto o una fattura.
2. La durata della garanzia non viene prolungata da riparazioni (dell'intero apparecchio o di parti di esso).
3. La garanzia non ha validità per i danni derivanti da
 - a. Uso improprio, ad es. mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
 - b. Riparazioni o modifiche effettuate dal cliente o da persone non autorizzate.
 - c. Trasporto dal produttore al cliente o durante il trasporto al centro di assistenza.
 - d. La garanzia non è valida per gli accessori soggetti a comune usura (manicotto, batterie, ecc.).
4. La responsabilità per danni diretti o indiretti causati dall'apparecchio è esclusa se viene riconosciuta una rivendicazione della garanzia per il danno dell'apparecchio.



Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ileride kullanmak üzere saklayın, diğer kullanıcıların erişebilmesini sağlayın ve içindeki öner gelere uyun.

Sayın müşterimiz,

Ürünlerimizden birini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Isı, yumuşak terapi, kan basıncı/diyagnoz, ağırlık, masaj, güzellik, hava ve bebek konularında değerli ve titizlikle test edilmiş kaliteli ürünlerimiz, dünyanın her tarafında tercih edilmektedir.

Yeni cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Beurer Ekibiniz.

İçindekiler

1. Ürün özellikleri	38
2. İ işaretlerin açıklaması	38
3. Önemli bilgiler	38
4. Cihaz açıklaması	39
5. Kullanım	40
5.1 LS 50 güç kaynağının şarj edilmesi ..	40
5.2 Mobil cihazların LS 50 ile şarj edilmesi ..	40
5.3 Valizlerin tırtılması	41
5.4 LED el fenerinin açılması	41
6. Sorunların giderilmesi / hata mesajları	42
7. Bertaraf etme	42
8. Teknik veriler	43
9. Garanti/Servis	43

Teslimat kapsamı



1x LS 50



1x tutma kayışı



1x mikro USB şarj kablosu



1x kullanım kılavuzu

1. Ürün özellikleri

LS 50 Travelmeister ile valizlerinizi istediğiniz her yerde son derece kolay bir şekilde tarabilirisiniz. LS50 ayrıca entegre bir güç kaynağı (powerbank) görevi de görür. Cihaza entegre edilmiş olan güç kaynağı, akıllı telefonunuza veya şarj edilebilir diğer tüm elektronik cihazlarınızı USB üzerinden şarj edebileceğiniz mobil ve şarj edilebilir bir akım kaynağıdır. Kompakt yapısı sayesinde LS 50'yi seyahatlerinizde de rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. Cihazda ayrıca bir LED el feneri de mevcuttur.

2. İşaretlerin açıklaması

Kullanım kılavuzunda aşağıdaki simgeler kullanılmıştır:

	UYARI Yaralanma tehlikelerine veya sağlığınızla ilgili tehlikelere yönelik uyarılar
	DİKKAT Cihazla/aksesuarlarıyla ilgili olası hasarlara yönelik güvenlik uyarıları
	Not Önemli bilgilere yönelik not

3. Önemli bilgiler

UYARI

- Cihaza entegre valiz tartısını sadece valizlerinizi tartmak için kullanın. Valiz tartısını insanları veya hayvanları tartmak için kullanmayın!
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun (boğulma tehlikesi).
- Çocukları cihazdan uzak tutun. Bu cihaz bir oyuncak değildir!
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen veya aksesuar olarak sunulmayan ek parçalar kullanmayın.
- Tutma kayışındaki tespit çengelini tırmanmak amacıyla kullanmayın! Tutma kayışındaki tespit çengelini sadece valizlerinizi bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi tartmak için kullanın.
- Tamir işlemleri yalnızca müşteri hizmetleri veya yetkili satıcılar tarafından yapılabilir. Cihazı kesinlikle açmayın veya tamir etmeyin, aksi halde kusursuz çalışması garanti edilemez. Bu husus dikkate alınmadığı takdirde garanti geçerliliğini yitirir.
- Cihazın maksimum taşıma kapasitesi 50 kg (110lb, 1763,7 oz), ölçeklendirme 10g (0,02 lb, 0,35 oz).
- Cihazın hassasiyeti, güçlü elektromanyetik alanlar (örn. cep telefonları) nedeniyle olumsuz etkilenebilir.
- Cihaz ticari kullanım için öngörülmemiştir.
- LS50 cihazını uçak yolculuğunda yanınızda götürüyorsanız, ilgili havayolu şirketinin taşıma koşullarını dikkate alın.
- Şarj edilebilir pil hücresindeki sıvı, cilt veya gözlerle temas ettiğinde, ilgili yeri suyla yıkayın ve bir doktora başvurun.

- Patlama tehlikesi! Cihazı ateşe atmayın.
- Şarj edilebilir pilleri aşırı ısuya karşı koruyun.
- Şarj edilebilir pilleri parçalarına ayırmayın, içini açmayın veya parçalamayın.
- LS 50 güç kaynağını şarj etmek için sadece teslimat kapsamında yer alan mikro USB şarj kablosunu kullanın.
- Şarj edilebilir piller kullanılmadan önce doğru şekilde şarj edilmelidir. Doğru şarj için, üreticinin açıklamalarına veya bu kullanma kılavuzundaki bilgilere daima uyulmalıdır.
- Şarj edilebilir pilin ömrünü mümkün olduğunda uzatmak için, yılda en az 2 kez tamamen şarj edin.

DİKKAT


- Cihazı darbelerden, nemden, tozdan, kimyasallardan, aşırı sıcaklık değişikliklerinden ve çok yakın ısı kaynaklarından (soba, kalorifer radyatörü) koruyun.
- Cihazı, gerektiğinde üzerine biraz sıvı bulaşık deterjanı dökerek nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. Cihazı kesinlikle suya daldırmayın. Cihazı akan suyun altında yıkamayın.

4. Cihaz açıklaması




Cihaz

1 Tutma kayışı
2 Birim tuşu / DARA tuşu
3 Ekran
4 Sürgülü şalter
5 USB bağlantı noktası
6 LED el feneri
7 Mikro USB bağlantı noktası



Ekran

1 Şarj edilebilir pil seviyesi
2 Şarj edilebilir pil simgesi
3 Kilogram ağırlık birimi (kg)
4 Pound ağırlık birimi (lb)
5 Ons ağırlık birimi (oz)
6 Ağırlık bilgisini tutma (Hold)
7 Dara göstergesi



Sürgülü şalter

- | |
|-----------------|
| 1 LED el feneri |
| 2 LS50 kapalı |
| 3 LS50 açık |


5. Kullanım

5.1 LS50 güç kaynağının şarj edilmesi

LS50 güç kaynağını ilk kullanıldan önce tamamen şarj edin.

Güç kaynağını şarj etmek için aşağıdakileri yapın:

1. Ürün ile birlikte teslim edilen mikro USB şarj kablosunun büyük ucunu güç beslemeli bir bilgisayara takın.
2. Ürün ile birlikte teslim edilen mikro USB şarj kablosunun küçük ucunu LS50 mikro USB bağlantısına takın.
3. Güç kaynağı tamamen şarj edildiğinde, şarj edilebilir pil seviyesini gösteren 4 çubukun tamamı LS50 ekranında sürekli olarak görünür durumda kalır.
4. Şarj işleminden sonra şarj kablosunu LS50 cihazından çekip sürgülü şalter üzerinden cihazı açarsanız, ekranda batarya şarj durumu çubuğu (şarj modu) gösterilir. Şarj modundan çıkmak için ekran kapanıncaya kadar 5 saniye bekleyin ve ardından birim tuşuna/TARA tuşuna basın. Ekranda “充满” görüntülenir. Ancak şimdi şarj modundan çıktıktan sonra bagajlarınızı yeniden tartabilirsiniz.



5.2 Mobil cihazların LS50 ile şarj edilmesi

Mobil cihazlarınızı (örn. akıllı telefon) LS50 ile şarj etmek için aşağıdakileri yapın:

1. Sürgülü şalteri yerine oturana kadar birim tuşunun yönünde itin. LS50 şimdi açılmıştır.
2. LS50'yi mobil cihazınızın şarj kablosunu kullanarak mobil cihazınızla bağlayın.





i Not

LS 50 güç kaynağını şarj ettikten hemen sonra LS 50 ile bir mobil bir cihazı şarj etmek isterseñiz, önce LS 50'yi kapatmanız ve tekrar açmanız gereklidir.



5.3 Valizlerin tartılması

**⚠️ Tartma işlemi sırasında LS 50'nin her zaman yatay pozisyonda olmasına dikkat edin.
Aksi halde hatalı tartma sonuçları söz konusu olabilir.**

			
1. Valiz tartısının tutma kayışını, resimde gösterilen şekilde tartılacak valizin sapının içinden geçirin.	2. Tutma kayışının klipsini resimde gösterilen şekilde sabitleyin.	3. Sürgülü şalteri yerine oturana kadar birim tuşunun yönünde itin. Ekranda "0.00" görüntüleninceye kadar bekleyin.	4. LS 50'yi tartılacak valizle birlikte yatay olarak yukarıya doğru kaldırın. Ağırlık bilgisi ekranda görüntülenir. Ağırlık kararlı bir değere ulaştığında, sabitlenir ve ekranda "HOLD" görüntülenir.

Dara fonksiyonu

LS 50'de dara alma fonksiyonu da mevcuttur. Dara fonksiyonunu etkinleştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Tartılacak valizi "5.3 Valizlerin tartılması" bölümünde açıklanan şekilde tartın.
2. Ekranda "Hold" görüntülendiğinde birim tuşuna/TARA tuşuna basın. Ekranda "Tare" ve "0.00" görüntülenir. Şimdiye kadar tartığınız valizin ağırlığı dahili olarak kaydedilir ve bölece ilave yükleri tartmanıza olanak sağlanır. Bu işlem istenilen sıklıkta tekrarlanabilir.

5.4 LED el fenerinin açılması

LS 50'deki LED el fenerini açmak için yandaki sürgülü şalteri bağlantılarının olduğu yöne doğru tutun. LED el feneri açılır. Sürgülü şalteri bıraktığınızda LED el feneri de söner.

6. Sorunların giderilmesi / hata mesajları

Sorun / hata mesajı	Çözüm
Ekranda “Err” görüntüleniyor.	Tartılacak valiz, LS 50 valiz tartısının maksimum taşıma kapasitesini aşıyor (50kg, 110lb, 1763,7 oz).
Ekranda “Lo” görüntüleniyor ve şarj edilebilir pil sembolü yanıp sönüyor.	LS 50 valiz tartısının şarj edilebilir pili boştur. Şarj edilebilir pili “5.1 LS 50 güç kaynağının şarj edilmesi” altında açıklanan şekilde şarj edin.
Ekranda “Unst” görüntüleniyor.	Tartılacak valiz çok erken kaldırıldı. Her tartma işleminden önce ekranda “00” görüntüleninceye kadar bekleyin.
LS50 cihazını şarj ettikten sonra ekranda —— gösterilir ve bagajınızı tamamsızınız.	Ekranda —— gösterilirse, ekran kapanıncaya kadar 5 saniye bekleyin ve ardından birim tuşuna/TARA tuşuna basın. Ekranda “00” görüntülenir. Yeniden bagajlarınızı taramayılsınız.

7. Bertaraf etme

Kullanılmış, şarji tamamen boşalmış şarj edilebilir piller özel işaretli toplama kutularına atılarak, özel çöp alma yerlerine veya elektrikli cihaz satıcılarına teslim edilerek bertaraf edilmelidir. Şarj edilebilir pillerin bertaraf edilmesi, yasal olarak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu işaretler, zararlı madde içeren pillerin üzerinde bulunur:

Pb = Pil kurşun içeriyor,

Cd = Pil kadmiyum içeriyor,

Hg = Pil civa içeriyor.



Pb Cd Hg

Kullanım ömrü sona eren cihazlar, çevrenin korunması amacıyla evsel atıklar ile birlikte atılmamalıdır.

Cihaz, ülkenizdeki uygun atık toplama merkezleri aracılığıyla bertaraf edilmelidir.

Cihazı AB Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atık Direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun olarak bertaraf edin. Bertaraf etme ile ilgili sorularınızı, ilgili yerel makamlara iletebilirsiniz.

Cihazın şarj edilebilir pil ayı olarak bertaraf edilmelidir. Şarj edilebilir pil evsel atıklarla bertaraf edilmemelidir.

Bertaraf etme konusunda bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bertaraf etme konusunda yetkili olan kamu kuruluşuna başvurun.



Ambalajı çevreye saygılı şekilde bertaraf edin.



8. Teknik veriler

- Model: LS 50
- Taşıma kapasitesi: En fazla 50 kg (110lb, 1763,7 oz)
- Ölçeklendirme: 10 g, (0,02 lb, 0,35 oz)
- Şarj edilebilir pil kapasitesi: 5000 mAh (Li-Ion)
- Taşıma koşulları: -20°C ila +60°C, %20-95 bağıl nem
- Depolama koşulları: -20°C ila +60°C, %20-95 bağıl nem
- Kullanım şartları: 0°C ila +40°C, %25-85 bağıl nem

Detaylı bilgilere, örneğin CE Uygunluk Beyanına ulaşmak için lütfen belirtilen servis adresine başvurun.

9. Garanti / Servis

Garanti ile ilgili talepleriniz için bölgennizdeki yetkili satıcınızza veya bölgennizdeki şubeye başvurun („Uluslararası servis“ listesine bakın).

Cihazı geri gönderirken faturanızın bir kopyasını ve arızanın kısa açıklamasını ekleyin.

Aşağıdaki garanti koşulları geçerlidir:

1. BEURER ürünlerinin garanti süresi 5 yıldır veya – daha uzun ise – ilgili ülkede geçerli olan satın alma tarihinden itibaren garanti süresi kabul edilir.
Garanti talebinde satın alma tarihi bir satış fişi veya fatura ile belgelenmelidir.
2. Onarım (cihazın tamamı veya parçaları) garanti süresinin uzamasını sağlamaz.
3. Garanti aşağıdakiler sonucu oluşan hasarlar için geçerli değildir:
 - a. Usulüne uygun olmayan kullanım, örn. kullanım talimatlarına uymaması.
 - b. Müşteri veya yetkisiz kişiler tarafından yapılan onarımlar.
 - c. Üreticiden müşteriye nakliye veya servis merkezine nakliye sırasında oluşan hasarlar.
 - d. Normal yıpranmaya uğrayan aksesuarlar (manşet, piller vb.) için garanti geçerli değildir.
4. Cihaz hasar gördüğünde bir garanti talebi kabul edilmesi durumunda da cihazın neden olduğu doğrudan veya dolaylı netice kabilinden doğan hasarlar için sorumluluk üstlenilmez.



Należy dokładnie przeczytać i zachować niniejszą instrukcję obsługi, przechowywać ją w miejscu dostępnym dla innych użytkowników i przestrzegać podanych w niej wskazówek.

Szanowna Klientko, szanowny Kliencie!

Serdecznie dziękujemy za zakup naszego produktu. Nasza marka jest znana z wysokiej jakości produktów poddawanych surowej kontroli, przeznaczonych do ogrzewania, łagodnej terapii, pomiaru ciśnienia i badania krwi, pomiaru ciężaru ciała, masażu, zabiegów upiększających, uzdatniania powietrza oraz ułatwiających opiekę nad dziećmi.

Z poważaniem,
Zespół Beurer

Spis treści

1. Informacje ogólne	45
2. Objasnienie symboli	45
3. Ważne wskazówki	45
4. Opis urządzenia	46
5. Obsługa	47
5.1 Ładowanie powerbanku urządzenia LS50	47
5.2 Ładowanie urządzenia mobilnego przy użyciu urządzenia LS50	48
5.3 Ważenie bagażu	48
5.4 Włączanie latarki LED	49
6. Co należy zrobić w przypadku problemów? / komunikaty błędów	49
7. Utylizacja	50
8. Dane techniczne	50
9. Gwarancja / serwis	51

Zawartość opakowania



1x Urządzenie LS 50



1x Pasek
mocujący



1x Kabel do
ładowania micro USB



1x Instrukcja obsługi

1. Informacje ogólne

Dzięki urządzeniu LS 50 Travelmeister można łatwo i w dowolnym miejscu zważyć swój bagaż. Dodatkowo urządzenie LS 50 ma wbudowany powerbank. Wbudowany powerbank jest przenośnym źródłem zasilania z możliwością ponownego naładowania, które pozwala na naładowanie smartfona lub innego akumulatorowego urządzenia elektronicznego podłączonego do gniazda USB. Dzięki niewielkim rozmiarom z urządzenia LS 50 można wygodnie korzystać np. podczas podróży.

Ponadto urządzenie jest także wyposażone w latarkę LED.

2. Objasnienie symboli

W instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:

	OSTRZEŻENIE Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem obrażeń ciała lub utraty zdrowia
	UWAGA Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem uszkodzenia urządzenia lub akcesoriów
	Wskazówka Ważne informacje

3. Ważne wskazówki

OSTRZEŻENIE

- Wbudowana waga urządzenia może być stosowana wyłącznie do ważenia bagażu. Wagi nie można używać do ważenia ludzi ani zwierząt!
- Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci (niebezpieczeństwo uduszenia).
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci. Urządzenie nie służy do zabawy!
- Nie stosować żadnych dodatkowych elementów, które nie są zalecane ani oferowane jako akcesoria przez producenta.
- Nie należy używać karabinka na pasku mocującym do wspinaczki! Karabinka na pasku mocującym należy używać wyłącznie do ważenia bagażu w sposób opisany w instrukcji obsługi.
- Naprawy należy zlecać wyłącznie serwisowi lub autoryzowanym punktom sprzedaży. Nie należy otwierać urządzenia lub przeprowadzać naprawy we własnym zakresie. W przeciwnym razie nie można zagwarantować prawidłowego działania urządzenia. Nieprzestrzeganie powyższych zasad powoduje utratę gwarancji.
- Maksymalne obciążenie urządzenia wynosi 50 kg (110lb, 1763,7 oz), dokładność 10g (0,02lb, 0,35 oz).

- Silne pola elektromagnetyczne (np. wytwarzane przez telefony komórkowe) mogą mieć negatywny wpływ na dokładność pomiarów urządzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- W przypadku zabierania LS 50 w podróz samolotem należy przestrzegać warunków przewozu danych linii lotniczych.
- Naprawy mogą być wykonywane tylko przez serwis producenta lub dystrybutora.
- Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, należy przemyć je wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Niebezpieczeństwo wybuchu! Nie wolno wrzucać urządzenia do ognia.
- Należy chronić akumulatory przed nadmiernym działaniem wysokiej temperatury.
- Akumulatorów nie wolno rozmontowywać, otwierać ani rozdrabniać.
- Do ładowania powerbanku urządzenia LS 50 należy używać wyłącznie dołączonego do zestawu kabla ładowania micro USB.
- Przed użyciem akumulatory należy odpowiednio naładować. Należy przestrzegać zaleceń producenta i danych zawartych w niniejszej instrukcji obsługi dotyczących prawidłowego ładowania.
- Aby zapewnić możliwie długi czas eksploatacji akumulatora, należy go całkowicie naładować co najmniej 2 razy w roku.

⚠ UWAGA


- Chroń urządzenie przed wstrząsami, wilgocią, kurzem, chemikaliami, dużymi wahaniem temperatury i zbyt blisko znajdującymi się źródłami ciepła (np. piec, grzejnik).
- Do czyszczenia należy używać lekko wilgotnej szmatki, na którą można w razie potrzeby nałożyć odrobinę środka do zmywania. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie. Nie należy płykać urządzenia pod bieżącą wodą.

4. Opis urządzenia




Urządzenie

1 Pasek mocujący
2 Przycisk jednostek/TARA
3 Wyświetlacz
4 Przełącznik suwakowy
5 Złącze USB
6 Latarka LED
7 Złącze micro USB



Wyświetlacz

- | |
|-----------------------------------|
| 1 Stan akumulatora |
| 2 Symbol akumulatora |
| 3 Jednostka masy – kilogram (kg) |
| 4 Jednostka masy – funt (lb) |
| 5 Jednostka masy – uncja (oz) |
| 6 Ustalenie wskazania masy (Hold) |
| 7 Wskaźnik tary |



Przełącznik suwakowy


- | |
|-----------------------------|
| 1 Latarka LED |
| 2 Urządzenie LS50 wyłączone |
| 3 Urządzenie LS50 włączone |

5. Obsługa

5.1 Ładowanie powerbanku urządzenia LS50

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować powerbank urządzenia LS50. Aby naładować powerbank, należy wykonać następujące czynności:

1. Podłącz dużą końcówkę załączonego kabla do ładowania micro USB do włączonego komputera.
2. Podłącz małą końcówkę załączonego kabla do ładowania micro USB do złącza USB urządzenia LS 50.
3. Po całkowitym naładowaniu powerbanku na wyświetlaczu urządzenia LS 50 są widoczne 4 słupki stanu akumulatora.
4. Jeśli po zakończeniu procesu ładowania kabel ładowania zostanie wyciągnięty z LS50 i urządzenie zostanie włączone przełącznikiem suwakowym, na wyświetlaczu pojawią się słupki stanu akumulatora (tryb ładowania). Aby opuścić tryb ładowania, należy odczekać 5 sekund, aż wyświetlacz się wyłączy, a następnie nacisnąć przycisk jednostek/TARA. Na wyświetlaczu pojawi się „0.00”. Dopiero teraz po opuszczeniu trybu ładowania można ponownie ważyć bagaż.



5.2 Ładowanie urządzenia mobilnego przy użyciu urządzenia LS 50

Aby naładować urządzenie mobilne (np. smartfon) przy użyciu urządzenia LS 50, należy postępować w następujący sposób:

1. Przesunąć przełącznik suwakowy w kierunku przycisku jednostek, aż się zablokuje.
Urządzenie LS 50 jest teraz włączone.
2. Połącz urządzenie LS 50 z urządzeniem mobilnym za pomocą kabla do ładowania urządzenia mobilnego.





(i) Wskazówka

Jeśli od razu po naładowaniu powerbanku urządzenia LS 50 chcesz naładować urządzenie mobilne przy użyciu urządzenia LS 50, musisz najpierw wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie LS 50.



5.3 Ważenie bagażu

! Zwróć uwagę na to, aby podczas pomiaru urządzenie LS 50 zawsze było ustawione poziomo. W przeciwnym razie może dojść do zafalszowania wyników pomiaru.

			
1. Przeciągnij pasek mocujący wagę bagażowej przez uchwyt bagażu, jak przedstawiono na rysunku.	2. Zamocuj zaczep paska, jak przedstawiono na rysunku.	3. Przesuń przełącznik suwakowy w kierunku przycisku jednostek, aż się zablokuje. Odczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się „0.00”.	4. Podnieś urządzenie LS 50 z bagażem pionowo do góry. Masa zostanie wyświetlona na wyświetlaczu. Po ustabilizowaniu się wyniku pomiaru masa zostanie ustalona i pojawi się symbol „HOLD”.

Funkcja tary

Urządzenie LS50 ma także funkcję tary. Aby aktywować funkcję tary, należy wykonać następujące czynności:

1. Zważ bagaż w sposób opisany w rozdziale „5.3 Ważenie bagażu”.
2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol „Hold”, naciśnij przycisk jednostek/TARA. Na wyświetlaczu pojawi się symbol tary i wartość „0.00”. Masa uprzednio zważonego bagażu została zapisana w pamięci wewnętrznej i można zważyć dodatkowe obciążenie. Tę procedurę można powtórzyć dowolną ilość razy.

5.4 Włączanie latarki LED

Aby włączyć latarkę LED urządzenia LS50, należy przesunąć przełącznik suwakowy w kierunku złączy i przytrzyma go. Latarka LED zapali się. Po puszczeniu przełącznika suwakowego latarka LED znowu zgaśnie.

6. Co należy zrobić w przypadku problemów? / komunikaty błędów

Problem / komunikat błędu	Rozwiążanie
Na wyświetlaczu pojawia się napis „Err”.	Ważony bagaż przekracza maksymalną nośność (50kg, 110lb, 1763,7 oz) urządzenia LS50.
Na wyświetlaczu pojawia się napis „Lo” i migła symbol akumulatora.	Akumulator urządzenia LS 50 jest rozładowany. Należy ponownie naładować akumulator zgodnie z opisem w rozdziale 5.1 „Ładowanie powerbanku urządzenia LS 50”.
Na wyświetlaczu pojawia się napis „UnSzL”.	Bagaż został za wcześnie zważony. Przed każdym pomiarem wagi należy poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się wartość „0.00”.
Po naładowaniu LS 50 na wyświetlaczu pojawia się — — — — i nie można ważyć bagażu.	Jeśli na wyświetlaczu pojawi się — — — —, należy odczekać 5 sekund, aż wyświetlacz się wyłączy, a następnie naciśnąć przycisk jednostek/TARA. Na wyświetlaczu pojawi się „0.00”. Wtedy można znowu ważyć bagaż.

7. Utylizacja

Zużyte, całkowicie rozładowane akumulatory należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników zbiorczych, przekazywać do punktów zbiórki odpadów specjalnych lub do sklepu ze sprzętem elektrycznym. Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji akumulatorów zgodnie z przepisami.

Na akumulatorach zawierających szkodliwe związki znajdują się następujące oznaczenia:

Pb = bateria zawiera ołów,

Cd = bateria zawiera kadm,

Hg = bateria zawiera rtęć.



W związku z wymogami w zakresie ochrony środowiska urządzenia po zakończeniu eksploatacji nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi.

Utylizację należy zlecić w odpowiednim punkcie zbiórki w danym kraju. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z dyrektywą o użytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

W razie pytań należy zwrócić się do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za utylizację.



Akumulator urządzenia wymaga osobnej utylizacji. Akumulatora nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.

Aby uzyskać informacje na temat utylizacji, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub instytucją publiczną odpowiedzialną za usuwanie odpadów.

Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.



8. Dane techniczne

- Model: LS 50
- Nośność: do 50 kg (110 lb, 1763,7 oz)
- Dokładność: 10 g, (0,02 lb, 0,35 oz)
- Pojemność akumulatora: 5000 mAh (Li-Ion)
- Warunki podczas transportu: od -20°C do +60°C, względna wilgotność powietrza 20–95%
- Warunki przechowywania: od -20°C do +60°C, względna wilgotność powietrza 20–95%
- Warunki eksploatacji: od 0°C do +40°C, względna wilgotność powietrza 25–85%

Aby uzyskać szczegółowe dane, np. otrzymać certyfikat zgodności CE, należy skontaktować się z punktem serwisowym pod podanym adresem.

9. Gwarancja / serwis

W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji należy zwrócić się do lokalnego dystrybutora lub partnera (patrz lista „Service international”).

Przy odsyłce urządzenia należy załączyć kopię dowodu zakupu i krótki opis usterki.

Obowiązują następujące warunki gwarancji:

1. Okres gwarancji na produkty firmy BEURER wynosi 5 lat lub, jeśli jest dłuższy, obowiązuje w danym kraju od daty zakupu.

W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji konieczne jest potwierdzenie daty zakupu przez okazanie dowodu zakupu lub faktury.

2. Naprawy (całego urządzenia lub jego części) nie przedłużają okresu gwarancyjnego.

3. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń powstały w następujących okolicznościach:

- a. Z powodu niewłaściwego użytkowania, np. nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
- b. W wyniku napraw lub modyfikacji wykonanych przez klienta lub osoby nieupoważnione.
- c. Podczas transportu od producenta do klienta lub podczas transportu do Servicecenter.
- d. Ponadto nie obejmuje akcesoriów dostarczonych z urządzeniem, które ulegają regularnemu zużyciu.

4. Odpowiedzialność za szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez urządzenie jest wykluczona także wtedy, gdy w przypadku jego uszkodzenia uznane zostanie roszczenie z tytułu gwarancji.

يرجى قراءة دليل الاستعمال هذا بعناية، واحرص على حفظه
لغرض الاستخدام اللاحق مع ضرورة تسليمه للمستخدمين
الآخرين وكذلك مراعاة الإرشادات الواردة به.



عزيزي العميل، عزيزي العميل،

شكراً جزيلاً لوقوع اختياركم على منتج من تشكيلة منتجاتنا. يعد اسمنا رمزاً لمنتجات فانقة الجودة عالية القيمة
تخصيص لاختبارات قاسية وشاملة، وهذه المنتجات تغطي العديد من المجالات مثل الحرارة والمعالجة البسيطة وضغط
الدم/التخيص الوزن والتدليك والجمال والهواء والأطفال الصغار.

مع أطيب تمنياتنا
فريق شركة بويرر.

فهرس المحتويات

55 .. شحن جهاز طرفي متنقل عبر جهاز LS 50	5.2	53 .. التعرف على الجهاز
56 وزن الأتمتة.....	5.3	53 .. شرح الرموز
56 تشغيل مصباح LED اليدوي.....	5.4	53 .. إرشادات هامة
6 .. ما العمل في حالة حدوث مشكلات؟ / 56 بلاغات الخطأ.....	6	4 .. وصف الجهاز
7 .. التخلص من الجهاز.....	7	5 .. الاستعمال
8 .. المواصفات الفنية.....	8	5.1 .. شحن قاعدة طاقة جهاز LS 50
9 .. الضمان / الخدمة.....	9	

التجهيزات الموردة



دليل الاستعمال



Micro-USB واحد



حزام أمان واحد



جهاز LS 50 واحد

1. التعرف على الجهاز

مع ميزان الحقائب LS 50 يمكنك وزن أمتعتك بسهولة في أي مكان. بالإضافة إلى ذلك فإن جهاز LS 50 يمكّنك طاقة مدمجة، قاعدة الطاقة الدمجية في الجهاز هي مصدر طاقة متّقل وقابل لإعادة الشحن، يمكنك عن طريقه شحن هاتفك الذكي أو أي جهاز طرفي الإلكتروني آخر قابل لإعادة الشحن عن طريق مقبس USB. يمكنك بفضل التصميم المدمج أن تصطحب عك جهاز LS 50 في الرحلات بمنتهى السهولة. بالإضافة إلى ذلك فإن الجهاز يحتوي أيضاً على مصباح LED يدوي.

2. شرح الرموز

تم استخدام الرموز التالية في دليل الاستعمال هذا:

	تحذير إشارة تحذيرية تشير إلى أخطار الإصابة أو إلى أخطار تهدّد صحتك
	تنبيه إرشاد للسلامة يشير إلى إمكانية حدوث أضرار بالجهاز / الملحقات التكميلية
	إرشاد إشارة إلى معلومات مهمة

3. إرشادات هامة

تحذير

- لا تستخدم ميزان الحقائب المدمج في الجهاز إلا لوزن الأمتعة فقط. لا تستخدم ميزان الحقائب لوزن الأشخاص أو الحيوانات!
- أبعد الأطفال عن مواد التغليف (خطر الاختناق).
- أبعد الأطفال عن الجهاز. الجهاز ليس أداة للعب!
- لا تستخدم أية أجزاء إضافية لمتصح الشركة المنتجة باستعمالها أو لم تطّرّحها كملحقات تكميلية.
- لا تستخدم حلقة التثبيت الموجودة على حزام الأمان للتساقط! لا تستخدم حلقة التثبيت الموجودة على حزام الأمان إلا لوزن الأمتعة بالشكل المُشروع في دليل الاستعمال هذا.
- لا يجوز اجراء أعمال الإصلاحات إلا لدى مركز خدمة العملاء أو أحد المتاجر المعتمدة. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقوم بنفسك بفتح الجهاز أو إصلاحه، وإنما فلن يعمل الجهاز بشكل سليم. وفي حالة عدم الالتزام بذلك تلغى حقوق الضمان.
- تبعد قوة الحمل النصوى للجهاز 50 كجم (110 رطل، 1763.7 أونصة)، التدريج 10 جرام (0.02 رطل، 0.35 أونصة).
- يمكن أن تتأثر دقة الجهاز بشدة جراء المجالات الكهرومغناطيسية الشديدة (على سبيل المثال الهواتف الجوال).
- الجهاز غير مخصص للاستخدام التجاري.
- إذا اصطحببت معك جهاز LS50 في رحلات الطيران، فعليك مراعاة شروط النقل لشركة الطيران المعنية.
- لا يجوز اجراء أعمال الإصلاحات إلا لدى مركز خدمة العملاء أو أحد المتاجر المعتمدة.
- إذا تلامس السائل الخارج من خلية البطارية مع الجلد أو العين، فينبغي غسل المنطقة المصابة بالماء وطلب المساعدة الطبية.
- خطر الانفجار! لا تقم بإنزال الجهاز في النار.
- قم بحماية البطاريات من الحرارة المفرطة.
- لا تقم بفكك البطارية أو فتحها أو كسرها.
- لا تستخدم إلا كابل شحن Micro-USB الموجود ضمن التجهيزات الموردة، وذلك لشحن قاعدة طاقة جهاز LS 50.

- يجب شحن البطارية بشكل سليم قبل الاستخدام. يجب دانها الالتزام بارشادات جهة الإنتاج أو معنى أدق بالبيانات الواردة في دليل الاستعمال هذا فيما يتعلق بالشحن بصورة صحيحة.
- للوصول إلى أقصى عمر افتراضي ممك للبطارية، قم بشحن البطارية بالكامل مررتين في العام على الأقل.

تنبيه !

- احرص على حماية الجهاز من التعرض للصدمات والرطوبة والأتربة والغبار والمواد الكيميائية والتقلبات الشديدة في درجات الحرارة وكذلك عدم وضعه بالقرب من مصادر الحرارة (الأفران وأجسام التدفئة).
- يمكنك تنظيف الجهاز باستخدام قلعة قماش مبللة مع إمكانية استعمال بعض المنظفات عند الضرورة. لا تغمر الجهاز أبداً في الماء. ولا تقم بشطف الجهاز تحت ماء جارٍ.

4. وصف الجهاز


الجهاز

1	حزام الأمان
2	زر الوحدة/زر
3	الشاشة
4	مفتاح انزلاقي
5	مقبس USB
6	مصباح LED يدوي
7	مقبس Micro-USB




الشاشة

1	حالة البطارية
2	رمز البطارية
3	وحدة الوزن كيلوجرام (kg)
4	وحدة الوزن رطل (lb)
5	وحدة الوزن أونصة (oz)
6	الإبقاء على بيان الوزن (Hold)
7	ميدين (Tare)



مفتاح انزلاقي


- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | مصباح LED يدوبي |
| 2 | جهاز LS50 متوقف عن العمل |
| 3 | جهاز LS50 مشغّل |



5. الاستعمال

5.1 شحن قاعدة طاقة جهاز LS50

قم بشحن قاعدة طاقة جهاز LS50 بالكامل قبل التشغيل لأول مرة.
لشحن قاعدة الطاقة، اتبع الخطوات التالية:



- قم بتوصيل الطرف الكبير ل CABL شحن Micro-USB المورّد في جهاز الكمبيوتر المشغل.
- قم بتوصيل الطرف الصغير ل CABL شحن Micro-USB المورّد في مقبس Micro-USB لجهاز LS50.
- بمجرد شحن قاعدة الطاقة بالكامل، تصبح جميع الأشرطة الأربع حالة البطارية الموجودة على شاشة جهاز LS50 مرئية بشكل دائم.
- إذا قمت بسحب CABL الشحن من جهاز LS50 بعد عملية الشحن وقفت بتشغيله عبر المفتاح الانزلاقي، فستنظر على الشاشة أشرطة حالة البطارية (وضع الشحن). لمغادرة وضع الشحن، انتظر لمدة 5 ثوان حتى تنطفى الشاشة واضغط بعد ذلك على زر الوحدة/زر TARA. يظهر على الشاشة "0.00". والآن بعد أن غادرت وضع الشحن، يمكنك وزن الأمتعة من جديد.





5.2 شحن جهاز طرفي متنقل عبر جهاز LS50

لشحن جهاز الطرفي المتنقل (الهاتف الذكي على سبيل المثال) عبر جهاز LS50، اتبع الخطوات التالية:



إشارة

إذا كنت قد قمت بشحن قاعدة طاقة جهاز LS50 وتريد أن تقوم بعد ذلك مباشرةً بشحن أحد الأجهزة الطرافية المتنقلة عبر جهاز LS50، فيجب عليك قبلها أن تقوم بابيقاف تشغيل جهاز LS50 وإعادة تشغيله مرة أخرى.

			
4. ارفع جهاز LS 50 مع الأمتعة إلى أعلى بشكل أفقي. فيظهر الوزن على الشاشة بمجرد أن يصبح الوزن ثابتاً، فإنه يتم تثبيته ويظهر البيان ".HOLD".	3. قم بتحريك المفتاح الانزلاقي في اتجاه زر الوحدة، إلى أن يستقر في مكانه بإحكام. انتظر حتى يظهر على الشاشة البيان "0.00".	2. قم بتنشيط مشبك حزام الأمان كما هو موضح بالصورة.	1. قم بتمرير حزام أمان ميزان الحقائب كما هو موضح بالصورة من خلال مقبض الحقيبة.

تأكد أثناء عملية القياس من أن جهاز 50 LS في وضع أفقي دائمًا. وإن فقد يؤدي غير ذلك إلى ظهور نتائج قياس خاطئة. 

وظيفة الوزن الفارغ Tara

جهاز LS 50 به أيضاً وظيفة الوزن الفارغ. لتفعيل وظيفة الوزن الفارغ، اتبع الخطوات التالية:

- قم بوزن الأمتعة كما هو موضح في الفصل 5.3 وزن الأمتعة.
- بمجرد أن يظهر البيان "Hold" على الشاشة، اضغط على زر الوحدة/Zer TARA. يظهر الآن على الشاشة البيان "Tare" و "0.00". تم الآن حفظ وزن الأمتعة التي تم وزنها حتى الآن داخل الجهاز ويمكنك وزن حمل إضافي. يمكنك تكرار هذه العملية وقتما ترغب.

5.4 تشغيل مصباح LED اليدوي

لتشغيل مصباح LED اليدوي بجهاز 50 LS، حافظ على المفتاح الانزلاقي الجانبي في اتجاه الوصلات. يضيء مصباح LED اليدوي. بمجرد أن تحرر المفتاح الانزلاقي، ينطفئ مصباح LED اليدوي مرة أخرى.

6. ما العمل في حالة حدوث مشكلات؟ / بلاغات الخطأ

المشكلة / بلاغ الخطأ	طريقة الحل
يظهر البيان "Error" على الشاشة.	الأمتعة المراد وزنها تتجاوز قدرة الرفع القصوى (50 كجم، 110 رطل، 1763.7 أونصة) لجهاز 50 LS.

طريقة الحل	المشكلة / بلاغ الخطأ
بطارية جهاز LS50 فارغة. قم بشحن البطارية كما هو موضح في "5.1" شحن قاعدة طاقة جهاز LS50 .	يظهر البيان "Lo" على الشاشة ويومض رمز البطارية.
تم وزن الأمتنة في وقت مبكر للغاية. انتظر قبل كل عملية قياس إلى أن يظهر البيان "0.00" على الشاشة.	يظهر البيان "H55L" على الشاشة.
إذا ظهر على الشاشة الرمز ----- ، انتظر لمدة 5 ثوان حتى تتنفس الشاشة واضغط بعد ذلك على زر الوحدة/زر TARA. يظهر على الشاشة "0.00". يمكنك الآن وزن الأمتنة من جديد.	بعد شحن الجهاز LS50 يظهر على الشاشة الرمز ----- ولا يمكنك وزن أية أمتنة.

7. التخلص من الجهاز

يجب عليك التخلص من البطاريات المستهلكة أو فارغة الشحنة تماماً عن طريق إلقانها في حاويات مهملات مميزة بشكل خاص أو عن طريق تسليمها لمستودعات تجميع القمامه الخاصة أو من خلال إرجاعها إلى متاجر الأجهزة الكهربائية. حيث أنك مطالب بالتخليص من البطاريات بموجب القانون.

تجد هذه العلامة على البطاريات المحتوية على مواد ضارة:

Pb = بطارية تحتوي على الرصاص،

Cd = بطارية تحتوي على الكadmيوم،

Hg = بطارية تحتوي على الزينق



حافظاً على البيئة لا يجوز التخلص من الجهاز بعد انتهاء العمر الافتراضي له ضمن القمامه المنزلية. يمكن التخلص من الجهاز من خلال تسليمه لمستودعات التجميع المعنية في بلدك. يُرجى التخلص من الجهاز طبقاً لمواصفة المجموعة الأوروبية - WEEE بخصوص (التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة). في حالة وجود أية استفسارات توجه إلى الجهة المحلية المسؤولة عن التخلص من الأجهزة القديمة.



يجب التخلص من بطارية الجهاز بشكل منفصل. لا يجوز التخلص من البطاريه ضمن النفايات المنزلية. للحصول على معلومات حول التخلص من النفايات، يرجى الاتصال بالبائع المعتمد أو بالمؤسسات العامة المعنية.



8. المواصفات الفنية

- الموديل: LS50
 - قدرة الحمل: حتى 50 كجم (110 رطل، 1763.7 أونصة)
 - التدريج: 10 جرام (0.02 رطل، 0.35 أونصة)
 - سعة البطارية: 5000 ملي أمبير ساعة (Li-Ion)
 - شروط النقل: من -20 درجات مئوية إلى +60 درجة مئوية، 20 - 95% الرطوبة النسبية،
 - شروط التخزين: من -20 درجات مئوية إلى +60 درجة مئوية، 20 - 95% الرطوبة النسبية،
 - شروط الاستخدام: 0 درجات مئوية إلى +40 درجة مئوية، 25 - 85% الرطوبة النسبية
- يرجى الاتصال بعنوان الخدمة المذكور للحصول على بيانات تفصيلية - مثل شهادة CE - شهادة المطابقة.

9. الضمان / الخدمة

لمطالبات الضمان يرجى التوجه إلى المتجر أو الفرع المحلي الذي تتعامل معه («راجع قائمة الخدمة الدولية»).

عند إرجاع الجهاز، قم ببرفاق نسخة من إيصال الشراء ووصف مختصر للعيوب.

تطبق شروط الضمان التالية:

1. فترة الضمان لمنتجات BEURER تبلغ 5 أعوام أو - إذا كانت أطول - تكون فترة الضمان السارية في البلد المعنى من تاريخ الشراء هي التي يعتمد بها.
عند المطالبة بالضمان، يجب إثبات تاريخ الشراء من خلال إيصال شراء أو فاتورة.
2. لا تمتد فترة الضمان بسبب الإصلاحات (جهاز كامل أو أجزاء منه).
3. لا يسري الضمان على الأضرار الناجمة عن:
 - أ. سوء التعامل، على سبيل المثال، عدم الامتثال لتعليمات المستخدم.
 - ب. إصلاحات أو تغييرات من جانب العميل أوأشخاص غير مصرح لهم.
 - ج. النقل من الشركة المنتجة إلى العميل أو أثناء النقل إلى مركز الخدمة.
 - د. لا يسري الضمان على الملحقات التكميلية التي تخضع للنأكل العادي (الأسورة والبطاريات وغيرها).
4. يتم استبعاد المسئولية عن الأضرار اللاحقة المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن الجهاز، حتى لو تم اعتماد مطالبة للضمان في حالة تلف الجهاز.

